

Vazamento de oxigênio é registrado pelos Bombeiros no hospital policlínica em Barbacena



Devido a uma falha mecânica no funcionamento de um cilindro de oxigênio em hospital da cidade de Barbacena, conhecido como IMAIP, houve vazamento do gás no seu entorno nesta última quarta-feira (02/06).

Segundo a gerência do hospital, houve extravasamento da substância na fase líquida que rapidamente se dissipou, sobretudo na fase gasosa, proveniente das válvulas de alívio do reservatório.



A equipe de bombeiros rapidamente realizou o isolamento do local, o acionamento da empresa responsável (White Martins), a verificação de possíveis vítimas intoxicadas (que felizmente não houve) e atuou também no descongelamento da tubulação para normalizar o fluxo e a pressão da substância no cilindro.

Não houve prejuízo ao fornecimento de oxigênio aos pacientes do hospital, que conta com central de fornecimento alternativa com autonomia de 3h.

A ocorrência contou também com o apoio da Secretaria de Trânsito que auxiliou no controle dos veículos que passavam pelo local.

O estabelecimento é referência no tratamento de pacientes com COVID-19 na cidade e região.